

あなたを守りたい!


## ！ 農作業事故はどのくらい起きているの？

農作業事故ってこんなに発生しているんだね!

農作業事故は年間 **約7万件**、1日あたり **約200件** 発生しています! ※1

農業従事者10万人あたりの死亡事故者数は建設業の **約2倍** となっています!! ※2

※1 共済金支払データに基づきJA共済連にて推計 ※2 農林水産省調べ



## ！ コンバインではどのような事故が起きているの？

**準備・整備中の回転部への巻き込まれ・接触事故**や**手こぎ作業中の搬送**

**チェーンへの巻き込まれ**が多く発生しています。特に**9～10月**に多発しています。

※共済金支払データに基づくJA共済連調べ

## ！ 事故事例1:手こぎ作業中の巻き込まれ事故

手こぎ作業中にコンバインの搬送チェーンに手袋が引っかかり右手が巻き込まれてしまい、右中指を切断してしまいました。



VR 動画あり

### 事故の要因

環 環境要因 物 物要因 人 人要因


- 人 収穫時期で作業があわただしく、焦りや疲れがあったようです。
- 人 機体の内側まで手を入れて作業を行っていました。
- 人 チェーンに巻き込まれやすい軍手で作業を行っていました。

### 対策

- ① 詰まりが発生しないように稲わらは適量を運ぶようにしましょう。
- ② 手こぎ時はコンバインから少し離れた位置に立ち、手がチェーンの外側になるように作業を行きましょう。
- ③ 手こぎ作業は作業着の袖口をしめ、素手で行うようにし、チェーンに巻き込まれやすい首タオルや携帯ストラップ等も事前に外しておくようにしましょう。

## ！ 事故事例2: 運転中の転落事故

コンバインで刈取り作業中、  
ほ場隅での切り返しのため  
後進したところ、畦<sup>あぜ</sup>に乗り  
上げ、2m下に転落し、肋骨  
を骨折してしまいました。



### 事故の要因

環 環境要因 物 物要因 人 人要因

**物** 後方が死角となっていました。

**人** 次の作業に意識をとられ、畦<sup>あぜ</sup>に寄りすぎて後進してしまったようです。さらに後進時に後方を確認していませんでした。


### 対策

- ① コンバインは後方の視界が狭く、特に走行部であるクローラー<sup>あぜ</sup>近くは完全な死角となるため、後進で近づく可能性がある畦<sup>あぜ</sup>にはポール等の目印を立てる、バックカメラ・モニタを設置するといった対策を行きましょう。
- ② 段差の大きな畦<sup>あぜ</sup>への後進を極力減らすため、四隅や段差近くには作付けしないようにしましょう。
- ③ 後進時に容易に乗り越えてしまわないよう、畦<sup>あぜ</sup>を現状よりも高くするなど作業しやすい形状に改修しましょう。

### よくある事故シーンを動画で紹介!

農作業事故を再現した  
「コンバイン 巻き込まれ編(VR動画)」  
はこちら!  
事故の要因や対策が学べます!!

動画で農作業事故を  
疑似体験できるよ!



※こちらのチラシおよび動画などのコンテンツは、自由にご活用ください(非商用に限ります)。



農業のために 地域のために 明日のために

JA 共済の地域貢献活動